

FW35 AURUM

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Üdvözljük magas okos karkötőnk viselésében átgondolt és egészséges élményt keltő előadás neked.

Az eszköz karbantartása

- Kérjük, ne feledje az alábbi tippeket, amikor megtartja az okos karkötőt:
- Rendszeresen tisztítsa meg az intelligens karkötőt, különösen annak belső oldalát, és tartsa szárazon.
- Állítsa be az intelligens karkötő feszességét annak biztosítása érdekében légkeringés.
- Nem szabad túlzott bőrápolószert használni az intelligens karkötőt viselő csuklóért.
- Kérjük, hagyja abba az intelligens karkötő használatát bőrrallergia vagy bármilyen kellemetlenség. Diagrama esquemático del cuerpo principal del brazalete inteligente

Teljesítmény állapota:

Módosítsa a főképernyő menü interfészeit, például az alábbiakban bemutatott interfészek

Eszköz törlése:

Android mobiltelefon esetén az eszköz leválasztható mobiltelefonjáról egyszerűen kattintson a Törlés gombra eszköz. Az Apple leválasztásához egyszer eltávolította a linket, akkor kattintson a szimbólumra Kérjük, konzultáljon orvosával, mielőtt a új sport. Az okos karkötő nem lehet bármilyen orvosi célra használják, azon keresztül dinamikus tudja figyelni a pulzust valós idő. Aviso:

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Miért kapcsolja ki az intelligens karkötő automatikusan a bluetooth, amikor az android képernyő kikapcsol?

1> Zárja be az APP háttérét. Amikor a Da Fit folyamat megtisztul, az okos karkötő leválasztásra kerül a mobiltelefonról.

2> Felkészülés, automatikus indítás

3> Háttérműködés korlátozások nélkül. Android mobiltelefon az APP segítségével intelligensen korlátozza a működést másodpercek alatt alapértelmezés szerint lapos, és az APP-t manuálisan kell konfigurálni nincs megkötés.

Miért nem fogadhat az intelligens karkötő push üzeneteket?

1> Kérjük, erősítse meg, hogy bekapcsolta a kapcsolót a üzenet a mobiltelefon kliensen.

GARANCIA

A gyártó szavatolja, hogy a Maxcom márkájú termék az anyag- és gyártási hibáktól mentes, normál használatra a vásárlástól számított 24 hónapon belül. Esetében hibák vagy a hiba megjelenése esetén forduljon a meghatalmazott eladó vagy ügynök. A benyújtott panasz miatt erősítse meg a termék vásárlását. A kezes megjavítja vagy kicseréli nem megfelelő termékek terhelési paraméterei nélkül a jótállási feltételeket ésszerű időn belül.

- Ez a garancia csak az első vásárlóra vonatkozik, és nem átruházás. Területi területe az Ibériai-félsziget.
 - A műszaki és garanciális támogatás a www.maxcom.pl oldalon érhető el
- A garancia nem vonatkozik:
- Normál kopás, beleértve az elemeket (akkumulátorokat), kivéve

hogy a termékhiba a

anyag vagy szerelvény

- Ezek által okozott károk, mechanikai, termikus és kémiai hibák.

- A használati utasítás hibás használata;

jogosulatlan beavatkozás a termékbe; felhasználás vagy tárolás

- összeegyeztethetetlen a

Érzékelő

pulzus

Töltési kapcsolatok

Bekapcsolva:

3 másodpercig nyomja meg az oldalsó gombot, vagy csatlakoztassa a bilincset

Töltse fel az intelligens karkötő feltöltését.

Töltse le és kapcsolja össze az intelligens karkötő APP alkalmazást

1. Töltse le és telepítse az APP alkalmazást

Vizsgálja meg a QR-kódot a mobiljával az alkalmazás letöltéséhez

IOS esetén válassza a "Da Fit" áruház keresést. Android rendszer,

válassza a Google Play lehetőséget a Da Fit letöltéséhez és telepítéséhez. Letapogatás

a QR-kódot a letöltéshez.

Megjegyzés: A mobiltelefonjának támogatnia kell az Android 5.1 vagy IOS 8.0 vagy

magasabb és Bluetooth 4.0 vagy újabb.

2. Csatlakoztassa az intelligens karkötőt az APP-hez.

A karkötő összekapcsolásához nyomja meg az "Eszköz hozzáadása" gombot

Okos.

Kattintson a termináljára a beolvasott eszközök listáján.

Az IOS rendszere linkkérést mutat be

bluetooth és megnyomhatja a bluetooth párosítást a

megegyeztet. Csatlakoztassa közvetlenül az Android rendszerhez

Linkelés sikeres.

termék; nem megfelelő karbantartás; más alkatrészek használata, mint

a termék eredeti példányai; nem személyzet által végzett műszaki munka

felhatalmazott.

A fentiek a következőkre vonatkoznak:

az 1999/44 / EK irányelv fogyasztása.

AZ EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉG EU-NYILATKOZATA

A Maxcom SA kijelenti, hogy az FW35 AURUM sportóra megfelel

a 2014/53 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel

A Tanács 2014. április 16-i ülése a csereopciókról

harmonizáció a rádiólemezek piacán, és hatályon kívül helyezi a

1999/5 / EK irányelv és RoHS 2015/863 / EU Teljes szöveg

A Megfelelőségi Nyilatkozat a következő címen érhető el: [www.maxcom.](http://www.maxcom.pl)

pl / nyilatkozatok

Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény az EIRP tartományban:

0,67 dBm (2402–2480 MHz).

közvetlenül a bluetooth-beállításokba, és válassza az eszköz figyelmen kívül hagyását. Mit

lásd lent:

A vásárlás részletei: Bolti bélyegző: **Productor y distribuidor**

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, POLAND

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

office@maxcom.pl

www.maxcom.pl

2> Kérjük, erősítse meg, hogy az üzenetek megjeleníthetők

általában a mobiltelefon értesítési sávjában. A

az okos karkötő üzenetének megnyomása befejeződött

az üzenet elolvasása a mobiltelefon értesítési sávjáról.

Az intelligens karkötő nem kapja meg a push üzenetet, ha nincs

nincs üzenet a mobiltelefon értesítési sávjában. (Ez

meg kell találnia az értesítési beállításokat a beállításokban

a mobiltelefon, és aktiválja az értesítési kapcsolót

Wechat, QQ, hívás, SMS és mobiltelefon kliens).

3> Kapcsolja be a mobiltelefon --- beállításait. Írja be az "értesítést"

useright "a felső keresőmezőben nyissa meg újra a" Da Fit "

Miért nem lehet forró fürdőt venni a mandzsettával?

Okos?

Válasz: A fürdőben a víz viszonylag forró.

magas, és sok olyan gőzt generál, amely gázfázisban van az a-val

kis molekuláris sugár és könnyen behatolhat a

intelligens karkötő üreges héj. Amikor az

hőmérséklet csökken, a gőz fáziscseppekké kondenzálódik

folyadék, amely könnyen rövidzárlatot okozhat a

intelligens karkötőt, és károsítja az áramköri lapot, majd a okos karkötő.

Megjegyzés: Gyakrabban feltett kérdéseket lásd a [Da Fit APP vélemények](#)